## C5: La temperatura del TSJ es demasiado alta o demasiado baja