

Unidades con la función TWINS (modelos Super-Slim Cassette y Conducto A5)

E8 - Fallo de comunicación entre la unidad maestra y la unidad interior

