

**Unidades con la función TWINS (modelos Super-Slim Cassette y Conducto A5)**

E9 - Otras averías entre la unidad maestra y la unidad interior

El hecho de que una unidad interior muestre "E9" significa que la otra unidad interior es defectuosa. Compruebe el código de error de la otra unidad interior y siga las soluciones descritas para resolver la avería.