


Unidades exteriores

F4 - Avería en el chip de transmisión de la memoria EEPROM del compresor

Estados de avería	El chip principal de la PCI no recibe retroalimentación del chip de la memoria EEPROM
Posibles causas	<ul style="list-style-type: none">● Errores de instalación● PCI defectuosa



EEPROM: Una memoria de solo lectura programable y eléctricamente borrable cuyo contenido puede ser borrado y reprogramado usando un voltaje pulsado.