

J0 - Protección por alta temperatura del evaporador:

Estados de avería

Si la temperatura del serpentín del evaporador es superior a 60 °C, la unidad se detendrá. Se reiniciará solo cuando la temperatura del serpentín del evaporador sea inferior a 54 °C.

Posibles causas

- Sensor de temperatura del serpentín del evaporador defectuoso
- Intercambiador térmico sucio
- Ventilador defectuoso
- PCI defectuosa

