

Código	Descripción	Solución
P1	Sistema de protección de alta presión: Unidad 300: $\geq 3,0$ Mpa protección activa; $\leq 2,4$ MPa protección no activa. Unidad 190: El código de error P1 no aparece nunca puesto que no hay ningún presostato	Probablemente debido a un bloqueo del sistema, aire o agua o una mayor cantidad de gas refrigerante en la unidad (tras una reparación), sensor de temperatura del agua dañado, etc. Ponerse en contacto con personal cualificado para la reparación de la unidad.
Ed	Error cip E-EPROM.	Ponerse en contacto con personal cualificado para la reparación de la unidad.