

**4.8 E7/EA: Mal funcionamiento del sensor de descarga (muestra E7 en el modelo 12~16 kW; muestra EA en 18 kW)**

La temperatura de la tubería T3 supera los 27 grados durante más de 5 minutos en modo calefacción.

