

Código	Descripción	Solución
P3	Sistema de protección de parada anómala del compresor . La temperatura de descarga no está muy por encima de la temperatura del evaporador, tras un período de funcionamiento del compresor.	Probablemente debido a un daño del compresor o a una conexión incorrecta entre la tarjeta electrónica y el compresor. Ponerse en contacto con personal cualificado para la reparación de la unidad.